

## SIS 2024: Objektliste für Projektgenehmigung

Region	Objektname	Gemeinde	Bauherrschaft	Massnahmenbeschr.
<b>Herrschaft / Prättigau / Davos</b>				
1	HB In den Süggen	Jenins	Jenins	Gleichwertiger Ersatz von drei Holzsperrern (11/12/13)
1	SSV Höhi	Malans	Malans	Rückbau alter Steinschlagverbauung, total ca. 210 m.
1	HB Aeuli-Cani	Seewis i.P.	Seewis i.P.	Ersatz von Wildbachschalen (WBS) und Holzkännel durch neue WBS, bestehende WBS versetzen WR 18, 30 und 31.
1	HB Cania	Grüsch	Grüsch	Strang Nr. 21: Ersatz des alten Holzkännels sowie Bau eines Druckbrechers.
1	LV/SSV Seehorn	Davos	Davos	Ersatz Steinschlagschutznetz Nr. 18 und Instandstellung Stahlschneebrücken Nr. 20 und 21 infolge Sturzereignis.
1	HB/LV Rotschtobel	Davos	Davos	Instandsetzung der Entwässerungsschale Nr. 3. infolge starker Abrasion.
1	HB Alberti	Davos	Davos	Sicherung der Steinkörbe S8 u. S9 mittels einer rückverankerten Stahlpalisade.
1	HV Mülitobel (RhB)	Klosters	Rhätische Bahn	Ersatz von 6 Litzenanker, sowie Ergänzung von einem Litzenanker.
1	SSV/LV Cavadürli (RhB)	Klosters	Rhätische Bahn	Instandsetzung der Werke 17.1 u. 17.2, zusätzliche Drainage und Begrünung
1	LV Schliëfi (TBA)	Seewis i.P.	Seewis i.P.	Rückbau der temporären Werke Nr. 2-9. Der Wald hat die Schutzfunktion übernommen.
<b>Rheintal / Schanfigg</b>				
2	LV/SSV Val Salatginas Süd (TBA)	Bonaduz	Tiefbauamt	Ersatz und Ergänzung Dreibeinböcke ca. 50 St.
2	LV/SSV Val Salatginas Nord (TBA)	Bonaduz	Tiefbauamt	Ersatz und Ergänzung Dreibeinböcke ca. 50 St./ Instandsetzung Holzpalisade und Rempar Grischun 2 St.
2	SSV Prau Pign (TBA)	Rhätizüns	Tiefbauamt	Sicherung Rutschfläche, Instandsetzung Begehungswege (infolge Rutschereignis 2023)
2	SSV Arosastrasse (TBA)	Chur	Tiefbauamt	Sofortmassnahmen, Ersatz bestehende Netzreihen Nr. 13 und 14
<b>Surselva</b>				
3	LV L'Ondadusa 2	Tujetsch	Tujetsch	Zurückschneiden Alpenerlen, Erstellen Dreibeinböcke zwischen Werkreihen, Pflanzungen
3	HB Val Custeri	Tujetsch	Tujetsch	Anpassung Einlaufbauwerk und Erstellung Einlaufsicherung
3	LV Mulins Süd (TBA)	Medel/Lucmagn	Tiefbauamt	Instandstellung beschädigter Palisaden
3	LV/SSV Aletta (TBA)	Breil/Brigels	Tiefbauamt	Sanierung bestehende Unterfangung plus Felsverankerung
3	LV/HB Graugufer	Vals	Vals	Sanierung defekte Entwässerungsleitung
3	LV Lunschania Süd (TBA)	Vals	Tiefbauamt	Instandstellung beschädigte Werkreihe, Räumung Hinterfüllung
3	HB Carreratobel (TBA)	Safiental	Tiefbauamt	Sicherung seitlicher Erosionsschutz mittels überdeckten Faschinen
3	LV Chischliun (TBA)	Sumvitg	Tiefbauamt	Verlängerung bestehende Palisade
<b>Mittelbünden / Moesano</b>				
4	LV Tiefertobel (TBA)	Schmitten	Tiefbauamt	Instandsetzung und teilweise Rückbau Schneestützwerke, Ergänzung Steinschlagnetz
4	HB Cadras	Surses	Surses	Instandsetzung Wasserableitung nach Unwetterschaden
<b>Südbünden</b>				
5	HB Tens	Bregaglia	Bregaglia	Hang- und Werkstabilisierung infolge Rutschung
5	HB Val Ruina	Val Müstair	Val Müstair	Ersatz defekter Betonhalbschalen-Wasserkanal Nr. 59b, c durch Steinfaschine (ca. 150m')
5	HB Val Varuna D	Poschiavo	Poschiavo	Instandsetzung Holzkästen und Entwässerungsgraben infolge Hangrutsche
5	HB Val Varuna I	Poschiavo	Poschiavo	Instandsetzung Schacht und Vergrößerung Rohrleitung
5	LV Alp Grüm C (RhB)	Poschiavo	Poschiavo	Instandsetzung Trockensteinmauern
5	LV Schafberg B	Pontresina	Pontresina	Instandsetzung Trockensteinmauern + Begehungsweg / Bemalung Betonverbau
5	LV Urezza	Samnaun	Samnaun	Hinterfüllung entfernen / Reparatur Querbalken
5	LV KLA Samnaun	Samnaun	Samnaun	Upgrade Masten/Verschiebung Mast
5	SSV Costascia (TBA)	Tiefbauamt	Poschiavo	Teilweiser Rückbau defekter und zerstörter Werke
5	SSV Sasslatsch West (RhB)	Zernez	Rhätische Bahn	Ersatz WR 2 nach Totalschaden infolge Hangmure
5	SSV Garsun (RhB)	Scuol	Rhätische Bahn	Sprengung eines Felsblocks, der ein Werk beschädigen könnte

LV Lawinenverbauung  
 SSV Steinschlagverbauung  
 HB Hang-/Bachverbauung  
 VG Verbauungsgebiet